



# Protection Incendie

## Rapport 2025 de vérification de désenfumage et d'alarme incendie

Mairie de Schoeneck  
Mr HAMM

APSAD n°550/10/04-285

APSAD SERVICE TECHNIQUE		Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
Service d'installation et de maintenance d'extincteurs mobiles (règlement 14-NE-285)					2*150grs en réserve
Attestation de certification n° : 550/10/04-285					
Commandes	COFFRET CO2 O/F	1	1/1.	O :150 grs F :150 grs	Fonctionnement correct des systèmes
D.A.S	EXUTOIRE PNEU	2	2/2.	R 165°	Fuite à un vérin à la fermeture
Situation	GROUPE SCOLAIRE CAGE D'ESCALIER	Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
					1*20grs en réserve
Commandes	COFFRET CO2 O SEUL TREUIL	1 1	1/1. 2/2.	O:20grs R+2	Fonctionnement correct du système
D.A.S	EXUTOIRE	1	1/1.	140°	
Situation	GROUPE SCOLAIRE CAGE D'ESCALIER SUPERIEUR	Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
Commandes	TREUIL	1	1/1.	R+1	Fonctionnement correct du système
D.A.S	EXUTOIRE	1	1/1.	140°	Pas de rabe de câble dans le treuil
Situation	CENTRE SOCIO-CULTUREL	Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
Commandes	TREUIL	4	4/4.	R	Fonctionnement correct des systèmes
D.A.S	EXUTOIRE	4	4/4.	140°	
Situation	GYMNASE	Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
					1*20grs en réserve
Commandes	COFFRET CO2 O SEUL TREUIL	1 2	3/3.	O:20grs	
D.A.S	CTI	2	2/2.	60°	

Vérifié le 18/08/2025  
Par Mr Peltre

1/3

**SIVIHE**  
Protection Incendie  
Tél: 03 87 01 57 39 Fax: 03 87 05 73 02  
13, rue des Prés 57670 Lening





# Protection Incendie

## Rapport 2025 de vérification de désenfumage et d'alarme incendie

Mairie de Schoeneck  
Mr HAMM

APSAD n°550/10/04-285

<div>APSAD</div> <div>Service d'installation et de maintenance d'extincteurs mobiles (règlement 74-NE-285)</div> <div>Attestation de certification n° : 550/10/04-285</div>		<div>CAGE<sup>®</sup> D'ESCALIER</div> <div>GYMNASE</div>	Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
Commandes	TREUIL	1	1/1.	R+1	Fonctionnement correct du système	
D.A.S	EXUTOIRE	1	1/1.	140°	Pas de rabe de câble dans le treuil	

Situation	COURT DE TENNIS COUVERT	Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
					1*40grs en réserve par coffret
Commandes	COFFRET CO2 O SEUL TREUIL	2		O:40grs	
		5	7/7.		Fonctionnement correct du système
				O:40grs	
D.A.S	EXUTOIRE	5	5/5.	140°	

Situation	CAGE D'ESCALIER TENNIS	Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
Commandes	TREUIL	1	1/1.	R	Fonctionnement correct du système
D.A.S	EXUTOIRE	1	1/1.	140°	

Situation	SERVICE TECHNIQUE	Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
Commandes	BRIS DE GLACE	1	1/1.	Type 4 A pile Bat : ok	Fonctionnement correct du système
Alarme	SIRENE	1	1/1.	T: 5mn	Pile 9V remplacée

Situation	MAIRIE	Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
Commandes	BRIS DE GLACE	1	1/1.	Type 4 A pile Bat : ok	Fonctionnement correct du système Batteries remplacées 9v
Alarme	SIRENE	1	1/1.	T: 5mn	

Vérifié le 18/08/2025  
Par Mr Peltre

2/3

**SIVIHE**  
Protection Incendie  
15, rue des Prés 57670 Lening  
Tél. 03 87 01 57 89 Fax 03 87 05 73 02





# Protection Incendie

## Rapport 2025 de vérification de désenfumage et d'alarme incendie

Mairie de Schoeneck  
Mr HAMM

APSAD n°550/10/04-285

Situation		Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
GYMNASE					
CENTRE SOCIO-CULT					
Commandes				Type 4	
BRIS DE GLACE		7	7/7.	Radio com	Fonctionnement correct des systèmes
				A piles	Prévoir le remplacement annuel des piles
Alarme				T: 5mn	
SIRENE		7	7/7.		12 x 2 piles LR 14
FLASH		5	5/5.		
Situation		Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
TENNIS					
Commandes				Type 4	
BRIS DE GLACE		3	3/3.	Filaire	Fonctionnement correct du système
				Bat : ok	
Alarme				T: 5mn	
SIRENE		3	3/3.		
Situation		Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
VESTIAIRE FOOT					
Commandes				Type 4	
BRIS DE GLACE		3	3/3.	Filaire	Fonctionnement correct du système
				Bat : ok	
Alarme				T: 5mn	
SIRENE		2	2/2.		
Situation		Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
SALLE COMMUNALE MOSELIS					
Commandes				Type 4	
BRIS DE GLACE		1	1/1.	A pile	Fonctionnement correct du système
				Bat : ok	
Alarme				T: 5mn	
SIRENE		1	1/1.		Pile 9V remplacée
Situation		Quantité	Etat de Marche	Données	Observations.
ECOLE MATERNELLE					
Commandes				Type 4	
BRIS DE GLACE		4	4/4.	Filaire	Fonctionnement correct des systèmes
				Bat : ok	
Alarme				T: 5mn	
SIRENE		3	3/3.		1 DM remplacé

Vérifié le 18/08/2025  
Par Mr Peltre

3/3

**SIVIHE**  
Protection Incendie  
15, rue des Prés 57670 Teting  
Tél 03 87 01 77 39 Fax 03 87 05 73 02